

## **PROCEDURA RESET MOTORINO MINIMO LOTUS MOTORIZZATE ROVER**

Procedura da effettuare anche quando si sostituisce il TPS (potenziometro farfalla)

1. Chiave su on
2. Premere 5 volte fino in fondo l'acceleratore in +/- 10 secondi poi chiave su off e mettere in moto.